

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА.

В Республике Беларусь обеспечению качественной и своевременной подготовки теплоисточников к осенне-зимнему периоду всегда уделяется повышенное внимание, что является ключевым фактором для бесперебойного снабжения потребителей теплом. Этот год не стал исключением. Основные задачи и направления действий министерств, ведомств, облисполкомов, Минского горисполкома, государственных органов и организаций определены в постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 317 от 10.06.2025 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года».

В Гомельской области, как и в предыдущие отопительные периоды, до 1 августа было запланировано и завершено обследование всех котельных мощностью более 200 кВт в соответствии с вышеуказанным постановлением и Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения.

Первоочередное внимание было уделено теплоисточникам, отапливающим объекты социального, культурно-бытового назначения и жилого фонда. На территории области 65 % теплоисточников отапливают жилищный фонд и объекты социальной сферы, 35% теплоисточников используются для собственного теплоснабжения субъектов (отопление административных зданий, магазинов, производственных помещений и т.п.).

Даты обследования котельных и перечень вопросов, изучаемых в ходе проводимых мероприятий, заблаговременно были доведены до всех заинтересованных субъектов хозяйствования посредством размещения информации на сайтах районных исполнительных комитетов и через районные средства массовой информации.

В отдельных случаях (не более 5 %) приходилось проводить обследование теплоисточников раньше намеченной в графике даты по просьбе владельца котельной. Необходимость досрочного осмотра котельной была вызвана установленным Госэнергогазнадзором сроком регистрации паспорта готовности.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 2318 нарушений требований технических нормативных правовых актов, определяющих безопасные условия эксплуатации поднадзорного оборудования. Руководителям обследованных предприятий вручены предписания для устранения выявленных нарушений, ответственным должностным лицам оказана необходимая консультативная помощь, 15 раз принято участие в

заседаниях исполкомов, комиссиях при областных, городских райисполкомах с рассмотрением вопроса подготовки к осенне-зимнему периоду. В органы исполнительной власти направлено 45 информационных сообщений, а в средствах массовой информации ход подготовки теплоисточников области к отопительному сезону освещался 31 раз.

Нарушения требований промышленной безопасности, выявляемые инспекторами при подготовке к отопительному периоду, можно разделить на несколько категорий.

1. Недостатки в техническом обслуживании оборудования.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются организации, занимающиеся подготовкой теплоисточников, является недостаточное внимание к техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Часто встречаются ситуации, когда в ходе плановых проверок выявляются неисправности, которые не были устранены своевременно. Одна из причин подобного бездействия заключается в недостаточном финансировании, которое выделяется на поддержание и модернизацию оборудования.

Эта ситуация усугубляется тем, что значительная часть оборудования морально устарела. Его техобслуживание требует не только знаний, но и специального подхода. Важно отметить, что регулярные плановые ремонты и диагностика позволили бы не только продлить срок службы теплоисточников, но и значительно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

2. Нарушения в оформлении (ведении) документации.

Систематические нарушения требований к документации также представляют опасность для работы теплоисточников. Часто в ряде случаев отсутствует актуализированная техническая документация на оборудование, акты о проведенных работах или результаты испытаний. Отсутствие необходимой документации затрудняет оценку состояния теплоисточников и может привести к неспособности оперативно реагировать на аварийные ситуации. Более того, недостаточное документальное сопровождение может вызвать недоразумения и конфликты между контролирующими органами и эксплуатирующими организациями.

Важно подчеркнуть, что современная система управления документами должна быть надежной и доступной для всех работников, что позволит вовремя отслеживать любые изменения и обновления, касающиеся состояния оборудования.

3. Неквалифицированные действия при эксплуатации оборудования.

Недостаточная квалификация сотрудников, а также отсутствие должного внимания ответственными специалистами к отработке практических навыков по действиям при возникновении внештатных ситуаций могут стать причиной аварии или инцидента. Обучение персонала

правильной эксплуатации оборудования и соблюдение инструкций производителя оборудования — залог его эффективной работы.

Проблема недостаточного обучения и информирования сотрудников часто зависит от управления и корпоративной культуры в организации. Создание безопасной рабочей среды должно стать приоритетом на уровне всего предприятия, начиная с руководства и заканчивая рядовыми работниками.

Важно помнить, что соблюдение требований промышленной безопасности при работе с теплоисточниками — это залог безопасности как для работников, так и для окружающих. Поэтому необходимо серьезно относиться к подготовке оборудования к осенне-зимнему периоду и проводить все работы с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ведущий государственный инспектор
Мозырского межрайонного отдела
ГОУ Госпромнадзора
Леднёв С.Ю.